

Inspeksjon for Roald Småbåtforening


Utført av Vik Ørsta AS 11.11.2025

Anlegg Stål

Pir C




FORKLARING TILSTANDSGRAD	
Tilstandsgrad 0 (TG0)	Ingen feil eller mangler. Kommentar.
Tilstandsgrad 1 (TG1)	Mindre/moderate avvik. Utbedres eller følges opp ved neste kontroll/service.
Tilstandsgrad 2 (TG2)	Vesentlige avvik. Må utbedres. Slitasje/skade som kan føre til alvorlige funksjonsfeil.
Tilstandsgrad 3 (TG3)	Alvorlige funksjonsfeil. Må utbedres.

Stålbrygger					
Sjekkpunkt	Plassering	Kommentar	Bilde	Korrigert	Tilstandsgrad
Bryggekoblinger	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Fendring	Generelt	Kontrollert, diverse type fendringer montert		☐	TG0
Ankerkjetting/ landfeste/ trimming	Mellombryggpier ogeland	Kontrollert		☐	TG0
Forankringsfester	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Pontonger	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Toppdekke	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Generell konstruksjon	Generelt	Kontrollert		☐	TG0


					
--	--	--	---	--	--

Landgang



Sjekkpunkt	Plassering	Kommentar	Bilde	Korrigert	Tilstandsgrad
Entreplate	Øvre del av landgangen	Kontrollert		☐	TG0
Landgangshjul/ glideklosser/ skinner	Nedre del av landgangen	Kontrollert		☐	TG0
Landgangsbolt/ Mutter	Påland fundament	Kontrollert		☐	TG0
Toppekke	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Sikring av landgang	Mellom Brygge 1 og nedre del av landgang	Kontrollert, det er ikke montert sikring av langgang		☐	TG0
Generell Konstruksjon	Generelt	Kontrollert		☐	TG0

Utriggere og bommer

Sjekkpunkt	Plassering	Kommentar	Bilde	Korrigert	Tilstandsgrad
Fendring	Generelt	Kontrollert		☐	TG0

Pullerter	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Hengsler og innfesting	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Pontonger	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Toppdekke	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Generell Konstruksjon	Generelt	Kontrollert		☐	TG0

Tilleggsutstyr

Sjekkpunkt	Plassering	Kommentar	Bilde	Korrigert	Tilstandsgrad
Livbøyer	På land	Kontrollert		☐	TG0
Rednings- og badestiger	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Strømsøyler	Ikke aktuelt	Kontrollert		☐	TG0
Vannposter og -slanger	Generelt	Kontrollert, det har funnet lekkasje i kobling mellom vannkran og vannslange		☐	TG1
Brannslukningsutstyr	Generelt	Det er ikke funnet montert brannslukningsapparat på anlegget. Dette er noe vi anbefaler å ha tilgjengelig		☐	TG0

Utstyrsbegrensinger

Sjekkpunkt	Plassering	Kommentar	Bilde	Korrigert	Tilstandsgrad
Lengd utrigger min 80% av båtlengd	Generelt	Kontrollert		☐	TG0
Korrekt fortøyning	Generelt	Kontrollert, generell grei fortøyning av våt stramme og fine fortøyningstau og det er brukt strekkavlastere på det meste		☐	TG0

Signatur

Inspeksjonen er utført av:	CØ og AB	Signatur:
Dato fullført:	11.11.2025	